₽EMKO EPM-XX90 STEUERKONSOLE FÜR DIE V/F DREHZAHLREGELUNG



FPM-3790 FPM-7790

Steuerkonsole für die V/F Drehzahlregelung

- 4stellige Anzeige
- Einfach einzustellen, Werte auf der Frontplatte einstellbar
- Konfigurierbar: Darstellungsmaßstab zwischen -1999 und 9999
- Dezimalstellen einstellbar
- Nach unten und nach oben begrenzte Einstellung der Werte
- Zeit zum Hoch- und Herunterfahren einstellbar
- Vorwärts- und Rückwärtslauf- Ausgang und Fehlermeldung
- 0/2...10V ___ Ausgangsspannung or 0/4...20mA___ Stromausgang

(Muss vorher bekannt sein und festgelegt werden)

- Passwortschutz für die Bereiche Programmierung+ Einstellung

Die Serie EPM-xx90 wurde für die Regelung der Drehzahl und der Drehrichtung von Motoren als Steuerkonsolen für die industrielle V/F Drehzahlregelung entwickelt. Sie haben vielfältige Anwendung auch wegen ihrer einfachen Bedienung und dem schnellen Hochfahren.

TECHNISCHE DATEN

ABBILDUNGSMAßSTAB

Einstellbar zwischen -1999 und 9999

AUSGÄNGF

Analoge Ausgänge:

0/2...10V=== Ausgangsspannung (Max. 10mA) oder

0/4...20mA=== Stromausgang

Digitale Ausgänge:

Vorwärts Ausgang (Max. 5mA@30V===) Rücklauf Ausgang (Max. 5mA@30V===)

FINGÄNGF

Digitale Eingänge:

Störungseingang (Max. 3mA@30V---) Logikschaltung 1 Mindestspannung 7V===

Logikschaltung 0 Höchsspannung 5V

AUFLÖSUNG

12 bit

SPANNUNGSSCHANKUNGEN

Max. 30 mV

ANZEIGE

Betriebsanzeige: EPM-3790: 10 mm hohe roter 4stellige LED

Anzeige

EPM-7790: 14 mm hohe rote 4stellige LED

Anzeige

LED Kontrollleuchten: Für beide Geräte EPM 3790 und EPM 7790:

STROMVERSORGUNG:

Versorgungsspannungen:

100-240 V ~ (-%15; +%10) 50/60 Hz -2 VA 24 V = (-%15; +%10) 50/60 Hz -2 VA (Sie müssen vorher bestimmt werden)

UMWELTFREUNDLICHKEIT Und SONSTIGE DATEN

Betriebstemperatur:von 0 bis 50°C


Feuchtigkeit: 0-90%RL (kein Kondenswasser)

Schutzklasse: IP65 vorne, IP20 hinten

GERÄT	GEWICHT	ABMESSUNGEN	TAFELAUSSCHNITT
EPM-3790	90 gr	77x35 mm, Tiefe:62.5 mm	71 x 29 mm
EPM-7790	160 gr	72x72 mm, Tiefe:95.5 mm	69 x 69 mm


SCHALTBILDER:

EPM 3790 Einheit:



FPM 7790 Finheit:


CE



<u>Ab</u>messungen

EPM 3790 Einheit Maximal 15mm/0.59 Zoll Θ $\overline{\bigcirc}$ 58.5 mm/2.30 Zoll 77 mm / 3.03 Zoll 4 mm/0.16 Zoll


EPM 7790 Einheit:



11.5 ± 1 mm/0.45 Zoll


Montage in der Schalttafel:

EPM 3790 Einheit:




- 1-Vor der Montage des Geräts im Schaltpult.muss der Ausschnitt die richtigen Maße
- 2-Führen Sie das Gerät durch den Ausschnitt ein und entfernen Sie vor dem Finhau die Halteklammern.
- 3-Führen sie das Gerät von vorne in die Frontplatte ein.
- 4- Dann die Halteklammern durch die Löcher links und rechts von dem Gerät einführen und festschrauben. bis sich das Gerät nicht mehr bewegen lässt.

EPM 7790 Device:



- 1-Vor der Montage des Geräts im Schaltpult muss der Ausschnitt die richtigen Maße
- 2-Überprüfen Sie die Lage der Frontplattendichtung.
- 3-Führen Sie das Gerät durch den Ausschnitt ein. Entfernen Sie vor dem Einbau die Halteklammern
- 4-Führen sie das Gerät von vorne in die Frontplatte ein.
- 5- Dann die Halteklammern durch die Löcher links und rechts von dem Gerät einführen und festschrauben. bis sich das Gerät nicht mehr bewegen lässt


Schalttafelausschnitt:



Beschreibung des vorderen Panels EPM 3790 Einheit: Merke -1 Wird benutzt.um die Werte zu LED Anzeige:Programmiermodus ist aktiviert erhöhen und auf Anzeige der eingestellten Werte und Parameter den LED-Anzeige für Progammiermod-Fehlermeldung us zuzugreifen. LED-Anzeige **EMKO** FPM - 3790 für Start LED-Anzeige für Vorwärts-Start/Stop laufrichtung I_ED-Anzeige für Rückwärts-Wird zur Eingabe von Werten sowie für den Zugang zum Merke-1 laufrichtung Taste zum Verringern Programmiermodus benutzt; auch als OK

Taste

EPM 7790 Einheit:



Note-1: Wenn die Tasten zur Erhöhung und zur Verringerung der Werte 2 Sekunden lang dauerhaft gedrückt werden, wird die Erhöhung/ Verringerung verzehnfacht (10x), wenn sie 4 Sekunden lang dauerhaft gedrückt wird, wird sie verhundertfacht (100x) und wenn 6 Sekunden lang gedrückt werden, wird sie vertausendfacht (1000x).

Bedienunganleitung: DEUTSCH EPM-xx90 01 V01

Parameter des Programms	☐ _ 厂 ☐ Wahl der Drehrichtung:(Defaultwert = 0)	☐ ! _ I _ Eingestellter Parameterwert: (Defaultwert = 3)	Eingestellte Werte ändern und speichern
	Wahl der Drehrichtung:(Defaultwert = 0) Die Drehrichtung des Motors wird bestimmt über den	Eingestellter Parameterwert: (Defaultwert = 3) Der eingestellte Parameterwert ist überdiesen Parameter	
Parameter für den Mindestwert (Defaultwert = 0) Er wird eingestellt von -1999 to (Parameter:	festgelegt.	Eingestellte Werte ändern und speichern, während der Motos läuft
Bei diesem Wert wird das analoge Ausgangssignal:	☐ Vorwärtslauf (♠	☐ Der eingestellte Parameterwert wird eins (1) ☐ Der eingestellte Parameterwert wird zehn (10)	A service of a single-stall towards
□ R L = 0, abhängig vom Gerätetyp 0V === (1) oder 0mA ===	Rückwärtslauf ()	Der eingestellte Parameterwert wird hundert (100) bei	Betriebsanzeige Anzeige der eingestelltenWerte
☐ 위 = 1, abhängig vom Gerätetyp 2V === ¹oder 4mA ===	Dauer eines Wechsels der Drehrichtungi (Defaultwert = 200msec)	einem Druck auf die Plustaste.	
Parameter für den Höchstwert (Defaultwert = 4000) Frwird eingestellt von (Beim Wechsel der Drehrichtung vergeht diese Zeit,	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Betriebsanzeige Anzeige der eingestelltenwerte
Li wild elligestellt voit ([[[[]]]) 1 bis 3333	während der der Motor anhält, bis er anderherum läuft.	Auswahl Bereich am analogen Ausgang(Defaultw.=0) Der Bereich des analogen Ausgangssignals wird über	Wenn der SET Knopf gedrückt Der eingestellte Wert
Bei diesem Wert wird das analoge Ausgangssignal	Sie kann zwischen 1 to 9999 Millisekunden.	——— Der Bereiert des ditalogen 7 degangesignale wird aber	wird, erscheint der eingestellte wird mit den Plus- und
abhängig vom Gerätetyp: 10V = 0 oder 20mÅ ===	Parameter Anstiegszeit: (Defaultwert = 10Sekunden) Er beschreibt die Zeit des Anstiegs des enalogen	diesen Parameter festgelegt.	Wert, wobei die Anzeige blinkt. Minustasten verändert. ↓
Parameter minimale Einstellung: (Default = 0) Kein eingestellter Wert kann kleiner sein als dieser Wert.	Er beschreibt die Zeit des Anstiegs des analogen Ausgangssignals von 0V bis2 10V === oder von 0mA	Abhängig vom Gerätetyp 010V — 10r 020mA— 20mA— 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Er kann eingestellt werden vom Mindestwert LoL	bis 20mA === Sie kann über diesen Parameter	::	Anzeige der Werte
bis zum höchsten einstellbaren 5 u - u Parameter.	zwischen 1-999 Sekunden eingestellt werden.	Einstellungen zu Zugriff auf das Passwort: Das für den Zugang zum allgemeinen Bereich benötigte	
Parameter maximale Einstellung: (Defaultwert = 4000)	D	Passwort ist dieser Parameter. Wenn der Parameterwert	
Kein eingestellter Wert kann größer sein als dieser Wert.	Er beschreibt die Zeit des Abstiegs des analogen	eingegeben wird,z.B.3083 PURL, , erscheint die	Zum Speichern drücken Sie Angezeigt wird der neue, eingestellte
Er kann eingestellt werden vom Mindestwert	Ausgangssignals von 0V bis 10V === ⁽²⁾ oder von 0mA	Anzeige PRSS=Passwort OK.	den SET-Knopf. Wert; es hört auf zu blinken und die
bis zum höchsten einstellbaren uße Pt Parameter.	bis 20mA Sie wird kann zwischen 1 - 999	Einstellung der Parameterwerte: Finstellung der Parameterwerte der analogen Ausgänge	Betriebsanzeige wird angezeigt
Parameter für die Kommastellung (Defaultwert = 0) Dieser Parameter bestimmt die Kommastellung I Er kann	Sekunden eingestellt werden.	Elitotoliang don't drameter worte der dridiogen / degange.	Wenn der eingestellte Wert verändert wird , während der Motor
Dieser Parameter bestimmt die Kommastellung. I Er kann zwischen 0 und 3 eingestellt werden.	Plustaste zur Erhöhung der Parameter(Defaultwert	Sie können zwischen 0 und 4095.eingestellt werden.	(i) läuft, wird auch gleichzeitig das den Motor steuernde
		Drückt man die 🔕 auf der RURL Anzeige, dann	Ausgangssignal entsprechend verändert. Der Ausgang nimmt
Parameter zur Regelung des Einschaltvorgangs: Defaultwert = 3	Gebrauch der Plustaste. Anzeige, während der Motor läuft und bei Hauptbetriebsanzeige.	werden die eingegebenen Werte auf dem Schirm	den neuen Wert an רטב und רטב werden angezeigt.
Beim Einschalten des Geräts kann der Status der	☐ Plustaste deaktiviert.	angezeigt und können mit den Plus- und Minustasten	Änderung und Speicherung eingestellter Werte, während der Motor läuft.
analogen /digitalenAusgänge festgelegt werden. Er kann zwischen 0 und 3 eingestellt werden.	Analoges Ausgangssignal wird auf den eingestellten Wert	verändert werden, und zwar bis man 10.00V oder 20.00mA am analogen Ausgang misst	
2wischen o und 3 eingestellt werden. 5 E - E ☐ Der Motor läuft nicht an.Das analoge	erhöht, wenn die Plustaste gedrückt wird. Analog. Ausgangssignal wird während der Anstiegszeit	Nachdem dann am analogen Ausgang 10.00V——oder	Betriebsanzeige Anzeige eingestellter Werte
Ausgangssignal entspricht dem eingestellten Mindestwert	auf den eingestellten Wert erhöht.	20.00mA— anliegen , wird die Taste gedrückt.	Betriebsanzeige Anzeige eingestellter Werte
STROMVERSORGUNG AN EINGESCHALTET	☐ ☐ Die Laufrichtung ändert sich, wenn die Plustaste gedrückt		
OFF	wird.	Passwort für den Zugang zum Programmierbereich:	
ANALOGES Su ⁽¹⁾ V/Su-L mA ⁽²⁾	☐! ☐ ☐ Minustaste zur Verringerung der Parameter (Defaultw	(Delautwert-0) this used for entering to the	Wird der SET Knopf gedrückt, Ändern Sie die dann wird der eingestellte Wert eingestellten Werte mit
AUSGANGSSIGNAL 0V(1)/ 0mA(2)	Minustaste zur Verringerung der Parameter (Defaultw (Defaultwert 2)	Wird für den Zugang zum Programmierbereich benutzt. Es kann von 0 to 9999. eingestellt werden. Wenn das	angezeigt und die Anzeige der Plus/Minustaste
DIGITALES 1 VORWÄRTS(@für drCS=0	Gebrauch der Minustaste. Anzeige, während der Motor läuft und bei Hauptbetriebsanzeige.	Passwort 0 ist, hat man auch ohne Passwort Zugang. If	beg ijnnt zu blinken.
AUSGANGSSIGNAL 0 RÜCKWÄRTS(Offir drCS=1	☐Minustaste deaktiviert		Anzeige eingestellter Werte. Betriebsanzeige
	Das analoge Ausgangssignal verringert sich bis auf den		
<u>Strt</u> = Der Motor läuft an.Das analoge Ausgangsignal entspricht dem eingestellten Mindestwert.	Mininimalwert, wenn die Minustaste gedrückt wird.	Anmerkung-1: Wenn man die Plus- und Minustaste länger als 2	
EINGESCHALTET	Dasanaloge Ausgangssignal verringert sich je nach der Abstiegszeit bis auf den Minimalwert, wenn die Minustaste	Sekunden lang drückt, wird die Steigerung bzw. Verringerung zehn Mal	
STROMVERSORGUNG AN	gedrückt wird.	so groß angezeigt; wird länger als 4 Sekunden gedrückt, 100 x so groß und 1000 x so groß, wenn länger als 6 Sekunden gedrückt wird	Zur Speicherung der Nede eingegebene Werte werden eingegebenen Werten drücken angezeigt. Die Anzeige hört auf zu
AUS	3	und 1000 x 30 gross, werittlanger als 0 dekunden gedrückt wird	Sie den SET-Knopf blinken und die Betriebsanzeige
ANALOGES SÜL V/ Su-L mA ⁽²⁾	Funktioneller Gebrauch der Plus- und Minustasten:		erscheint auf dem Schirm Der eingestellte Wert kann vom eingest. Mindestwert 5 - 1 Parameter
AUSGANGSSIGNAL OV(1)/ Oma(2)	dbtn = 0		bis zum höchsten Su-u Parameter eingestellt werden. Zugriff
DIGITALES 1 VORWÄRTS () für drCS=0 AUSGANGSSIGNAL 0 RÜCKWÄRTS () Für drCS=0	lbtn = 0 lbtn = 1 lbtn = 2		darauf über die Programmierungsparameter.
AUGUANIOSOIGNAL 0 RUCKWARTS Quirdres=0	Tabst.; Taufst.		
5E-E = Oer Motor läuft an.Das analoge Ausgangsignal	Set(v)		Motorbetrieb Starten/ Stoppen
entspricht dem eingestellten Mindestwert.	ANALOGES Ausgangssignal:		Betriebsanzeige
STROMVERSORGUNG AN	Su-L(v)		I • A A A
AUS	☐ Und ☐ Wenn Wenn Wenn Wenn Tasten sind deaktiviert. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
ANALOGES Ślęt v/ Set m.4 ⁽²⁾	gedrückt gedrückt gedrückt gedrückt		
AUSGANGSSIGNAL Gly 0mA(2)	Washaal day Dyahriahtung daa Mataya (lhtm2)		
DIGITALES 1 VORWÄRTS () Für drCS=0	Wechsel der Drehrichtung des Motors (lbtn3)		
AUSGANGSSINGNAL 0————RÜCKWÄRTS (①pür drCS=1	Wechsel der Drehrichtung		
SErE = 3 Der Motor läuft an. Das analoge Ausgangsignal	Wenn Wenn		Wenn der Start/Stop Knopf gedrückt wird,erscheint der eingegestellte
nimmt abhängig von der Anstiegszeit vom Mindestwert bis zum	gedrückt gedrückt		Wert das Start LED leuchtet, der gewählte digitale Ausgang ist jetzt aktiv
eingestellten Wert zu. EINGESCHALTET	Für RE Set V ⁽¹⁾ / Set mA ⁽²⁾ ANALOGES 0V ⁽¹⁾ / 0mA ⁽²⁾ drCt drCt		und das analoge Ausgangsignal beginntvom Mindestwert langsam zum eingestellten Sollwert in einer Tauf(sek) Zeit des Anstiegs.
STROMVERSORGUNG	ANALOGES 0V ⁽¹⁾ / 0mA ⁽²⁾ AUSGANGSSIGNAL		congestement converting rual(set) Zent des / this tiegs.
ANALOGES (1) (2) T Aufst	T Anstieg T Anst.		Wenn der Motor läuft und man drückt nochmal auf den Start/Stop-Knopf,
AUSGANGSS, Set V ⁽¹⁾ / Set mA ⁽²⁾	Für GRE = Set V ⁽¹⁾ / Set mA ⁽²⁾		wird der eingestellte Mindestwert angezeigt. Die Start LED Kontroll -
ON ¹ / OmA ⁽²⁾	ANALOGES (1) A (2)		leuchte geht aus,das analoge Ausgangssignal beginnt sich zu verringern vom eingestellten Wert bis zum Mindestwertin Tab(sek) Zeit.
DIGITALES 1 VORWÄRTS (⊋) für drCS=0	AUSGANGSSIGNAL 2V 7 4 max 7.		Wenn analoge Ausgangssignal den Mindestwert erreicht, wird der
AUSGANGSS. 0 RÜCKWÄRTS (C)für drCS=1	T Abstieg. T Anst.		ausgewählte digitale Ausgang deaktiviert.
ANALOGES Set V ⁽¹⁾ / Set ma ⁽²⁾ AUSGANGSS.	AUSGANGS SIGNAL VORWÄRTSLAUF (©)		
2V ⁽¹⁾ / 4mA ⁽²⁾	0		
0V ⁽¹⁾ 0mA ⁽²⁾	AUSGANGSSIGNAL RÜCKWÄRTSLAUF (C)		
DIGITALES VORWÄRTS (Q)für drCS=0	(Set_lel) verit		(1) Für Geräte des Typs mit 0/210V=== analogem Ausgangss.
AUSGANGSS. 0 RÜCKWÄRTS (C)für drCS=1	$T Anst. = \frac{(Set - LoL)x rut}{(uPL - LoL)} (sn) $ $T Abst. = \frac{(Set - LoL)x rdt}{(uPL - LoL)} (sn)$		(2) Für Geräte des Typs mit 0/420mA— analogemAusgangss.
T Aufst. = $\frac{(\text{Set - LoL}) \times \text{rut}}{(\text{uPL - LoL})}$			Wenn 20 Sekunden lang im Programmierbereichnichts geändert wird, kehrt das Gerät automatisch zur Betriebsanzeige zurück.

